

QUY TRÌNH SỬ DỤNG VÀ HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG ẮC QUY

1. An toàn lao động

- Khi tiếp xúc kiểm tra trực tiếp ắc quy cần phải mang găng tay, kiến bảo hộ lao động. Khi acid dính và người phải nhanh chóng rửa bằng nước sạch.

2. Kiểm tra ắc quy trước khi sử dụng

- Đảm bảo các mối liên kết như cáp, rắc cắm kết nối đã an toàn.
- Kiểm tra nước dung dịch điện phân trong bình ắc quy, nếu hết nước dung dịch phải châm thêm. Không được để ắc quy trong tình trạng bị khô nước.
- Hạn chế sử dụng khi ắc quy khi chỉ còn 30% điện.

3. Trong quá trình sử dụng ắc quy

- Không được nâng quá trọng tải quy định cho phép của xe nâng.
- Hạn chế cấm, ngắt sạc liên tục nhiều lần cho ắc quy.
- Ngưng hoạt động khi thấy ắc quy có dấu hiệu bất thường như: quá nóng, mùi hắc của acid...
- Tránh hiện tượng quá sạc hay thiếu sạc cho ắc quy sẽ làm ắc quy bị sunfat hóa.

4. Bảo quản ắc quy

- Ắc quy cần được bảo quản nơi thoáng mát, khô ráo.
- Không đặt để ắc quy gần nơi có tia lửa điện, nơi kín khí, dễ cháy nổ hay các vật kim loại lên bình ắc quy.
- Sạc định kỳ ít nhất 1-2 lần/ tháng khi lưu kho ắc quy không sử dụng.

